

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 002.01.10Folha:
1/4**OPERAÇÃO COM GUINDAUTO**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 01:
Verificar as condições dos equipamentos conforme manual de operação do guindauto.

Eletricista - Operador
de guindautoDefeito no
equipamento.Manutenção periódica dos
equipamentos do veículo.

Passo 02:
Posicionar o veículo na distância adequada para o deslocamento da carga conforme o passo 07 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual ao passo 07 do
POPD 001.01.03Igual ao passo 07 do
POPD 001.01.03.Igual ao passo 07 do POPD
001.01.03.

Passo 03:
Caso o serviço seja próximo à rede energizada:
- Instalar o aterramento do guindauto;

- Substituir luvas de raspa por luvas isolantes de MT;

- Utilizar tapete ou banquetas isolante.

Eletricista - Operador
de guindauto

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para
a execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 002.01.10

Folha:
2/4

OPERAÇÃO COM GUINDAUTO

Emissão:
09/02/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo 04:
Ligar comando hidráulico do guindauto.

Eletricista - Operador
de guindauto

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para
a execução da tarefa.

Passo 05:
Abrir as patolas travando-as com pino trava;

Baixar as sapatas lentamente e calcá-las de maneira
segura.



Eletricista - Operador
de guindauto

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para
a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 002.01.10Folha:
3/4**OPERAÇÃO COM GUINDAUTO**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Movimentar o braço até a carga a ser suspensa.	Eletricista - Operador de guindauto	Abalroamento.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto.
Passo 07: Prender o estropo na carga e no gancho do guindauto tencionando-o levemente.	Eletricista - Operador de guindauto Eletricista	Abalroamento; Queda do estropo; Lesão muscular.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto ; Manusear e prender firmemente o estropo; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Suspender e movimentar a carga até o local desejado.	Eletricista - Operador de guindauto	Abalroamento; Lesão muscular; Romper o estropo.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; A capacidade de estropo deve ser superior a carga. Obs: E proibido permanecer sob a carga suspensa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 002.01.10Folha:
4/4**OPERAÇÃO COM GUINDAUTO**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Retirar o estropo e liberar o guindauto.	Eletricista - Operador de guindauto Eletricista	Queda do estropo; Lesão muscular.	Manusear e prender firmemente o estropo; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Recolher o braço do guindauto; Se próximo de rede energizada, substituir luvas isolantes de AT por luvas de raspa.	Eletricista - Operador de guindauto	Entorse muscular; Abalroamento.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto.
Passo 11: Recolher as sapatas, fechar as patolas, travando-as e desligar o comando hidráulico.	Eletricista - Operador de guindauto	Entorse muscular.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 12: Recolher aterramento e calços.	Eletricista - Operador de guindauto Eletricista – Motorista.	Entorse muscular.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 13: Sair com o veículo conforme Passo 24 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual ao passo 24 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual ao passo 24 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual ao passo 24 do <u>POPD 001.01.03.</u>