

MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Instalar o equipamento medidor de aterramento conforme <u>OTD 034.01.02 Medição de aterramento.</u>	Eletricista	Lesão Muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Anotar os valores medidos da resistência de aterramento.	Eletricista	Anotação de dados Incorretos.	Anotar com atenção os resultados medidos.
Passo 04: Desconectar o equipamento medidor de aterramento.	Eletricista	Lesão Muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>