

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.02.01Folha:  
1/2**INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA EM LINHA**Emissão:  
07/06/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do electricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Subir a chave e as ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e as ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 04: Fixar a chave na estrutura.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente materiais e ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.02.01Folha:  
2/2**INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA EM LINHA**Emissão:  
07/06/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Seccionar o condutor.	Eletricista	Queda de ferramentas;  Lesão muscular.	Manusear firmemente as ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 06: Conectar condutores na chave observando a <u>OTD 015.01.01 Instalação de conector cunha.</u>	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas;  Lesão Muscular.	Manusear firmemente as ferramentas e materiais;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Para chave fusível colocar elo no porta fusível e regular o conjunto (elo, porta fusível e chave fusível). Para chave faca regular o conjunto (lamina e chave).	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;  Manusear firmemente os materiais.
Passo 08: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Executar os passos de 21 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 21 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 21 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 21 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>