


**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 037.01.02Folha:
1/2**IDENTIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FASE**Emissão:
04/10/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Conectar as garras do sequencímetro na fonte trifásica observando a <u>OTD 002.01.09 Uso de sequencímetro.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico. Arco voltaico.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03</u> Manusear cuidadosamente as garras do sequencímetro.
Passo 03: Testar e identificar a seqüência de fases da instalação conforme a <u>OTD 002.01.09 Uso de sequencímetro.</u> 	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 037.01.02Folha:
2/2**IDENTIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FASE**Emissão:
04/10/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 04:
Desconectar as garras do seqüencímetro da fonte trifásica.

Eletricista

Lesão muscular;
Choque elétrico.
Arco voltaico.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do POPD 001.01.03

Manusear cuidadosamente as garras do seqüencímetro.

Passo 05:
Executar os passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.