



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO AO CONTATO)


Número:
POPD 051.06

Folha:
1/3

IDENTIFICAÇÃO DE FASES

Emissão:
30/06/2004

Revisão
05/09/2005

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Item: 01 a 12 Passo: iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais	Idem	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.
Item: 13 Passo: Preparar a identificação de fases <ul style="list-style-type: none">- Verificar qual a tensão entre fases do circuito, acrescentar o par resistor, caso for 23 kV;  <ul style="list-style-type: none">- Verificar o perfeito funcionamento do aparelho através de uma medição entre fases;	Eletricista	<ul style="list-style-type: none">- Curto – circuito;- Queima do medidor;- Queda do medidor.	<ul style="list-style-type: none">- Certificar que a tensão nominal entre as fases dos circuitos a serem medidos está de acordo com a montagem do aparelho;- Evitar o contato do cabo do testador de fase com o potencial de terra;- Manusear firmemente os bastões.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO AO CONTATO)

Número:
POPD 051.06

Folha:
3/3

IDENTIFICAÇÃO DE FASES

Emissão:
30/06/2004

Revisão
05/09/2005

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Gerais	13 a 17 dos Procedimentos Gerais	17dos Procedimentos Gerais.	dos Procedimentos Gerais.