

POPD 011.02.19

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Eletricista.				
Passo 01 Executar os passos 01 a 11 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03 .	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03 .		
Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 03 Abrir a cava observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
Passo 04 Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 Operação com guindauto.	de 01 a 08 do	Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 .	Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 .		



POPD 011.02.19

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 05 Montar, no poste, as cruzetas das seccionadoras unipolares, de acordo com a OTD 035.03.03 Rede Compacta Seccionador Unipolar.	Eletricista.	Lesão muscular. Queda do poste.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.		
Passo 06 Fixar os olhais para parafuso no poste, conforme OTD 035.03.03 Rede Compacta Seccionador Unipolar.	Eletricista.	Lesão muscular. Queda do poste.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.	Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
Passo 07 Instalar o poste conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.		Igual ao POPD 006.01.01.	Igual ao POPD 006.01.01.		
Passo 08 Posicionar-se na altura adequada para a instalação das seccionadoras, observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti- queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
Passo 09 Montar as seccionadoras, de acordo com a OTD 035.03.03 Rede Compacta Seccionador Unipolar.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		



POPD 011.02.19

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 10 Fixar os isoladores compostos tipo bastão, conforme OTD 035.03.03 Rede Compacta Seccionador Unipolar.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
Passo 11 Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Pular este passo se os condutores ainda não foram lançados.	
Passo 12 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
Passo 13 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti- queda.		



POPD 011.02.19

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 14 Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 .	Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 .		